



Unicla UWX440/550 相关维修配件

适用于大巴、客车及工业专用车



简介

Unicla现已推出一系列UWX550及UWX440压缩机相关维修零部件以供巴士、客车及工业专用车使用，以满足商用车队公司维修上之要求。

概要

所有Unicla制造的压缩机及零部件均按照最精确工程标准、ISO9001及ISO9002步骤完成，当压缩机需要修理或作定期检查时，必须使用原厂Unicla零部件替换及按Unicla维修指引进行，如有需要可向Unicla总公司查询或浏览本公司网页www.unicla.hk。

UWX440/550 相关维修零部件

离合器压板 27206-000160

注意：或需跟皮带轮一同更换·压板及皮带轮接触面
必须达至一致及光滑



离合器安装包 CK550



离合器皮带轮及压板套装
178mm BB 型号 CL550-BB-178



离合器皮带轮及压板套装
210mm BB型号 CL550-BB-210



注意: 图示所提供的皮带轮为常用型号, 其它型号可按顾客要求提供


离合器皮带轮及压板套装
210mm 8PG 型号 CL550-8PG-210




离合器线圈
12V (黑色电线) 27204-000080
24V (绿色电线) 27204-000010



油封组件
92503-0000110



防漏油垫片组件
GS550




温度感应器适合用于高压注气阀 (38101-000130) 设置为 95°C 断开 - 75°C 连接
53101-000140



低压注气阀连截止阀
38101-000040



高压注气阀连截止阀
38101-000130



前盖接头
21510-000030



汽缸全套组件

UWX440 - 22010-00360
UWX550 - 22010-00370



Unidap 6 POE 油 4 公升
Unidap6-4

Unidap 6 POE 油 1 公升
Unidap6-1

Unidap 7 PAG 油 1 公升
Unidap7-1

Unidap 7 PAG 油 250毫升
Unidap7-250

■ 特别指引:

1. 当更换压缩机之压板时，或需跟皮带轮一同更换，压板及皮带轮接触面必须达到一致及光滑，更换时必须严格按 Unicla 安装指引第三页步骤进行。
2. 离合器皮带轮由於表面磨损或内里轴承已运作超过其寿命8,500小时而可能需要作出更换。
3. 汽缸组件只能供应给已经本公司授权之维修代理或经销商使用，此等公司是已经本公司训练及拥有维修指引内之所需工具。
4. 当商用车系统压缩机汽缸组件已经多次维修及使用多年而达至其寿命尽头时而需要更换，此情况并不包括在保修条件内。
5. 更换汽缸组件时，同时也必须更换油封组件(92503-000110)及防漏油垫片组件(GS550)。

如需要详细资料有关将压缩机安装至较大的空调系统内、量度热计量、压力负荷及计算额外所需注入的冷冻油等，请浏览我们公司网站，内里可找到相关专家建议资料。



尤里克拉国际有限公司
香港新界葵涌葵昌路8号万泰中心12楼1209-1210室
电话 (852) 2422 0180 传真(852) 2422 0680
电邮: sales@unicla.hk 公司网站: www.unicla.hk

经销商